



Cuidado y mantenci n

Perfil STEP para pisos Vin licos, LVT y SPC

Modo de limpieza

Limpia los perfiles de aluminio con un pa o suave peri dicamente. En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fr a y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, limpialo con una soluci n al 5% de detergente o jab n neutro en agua clara y frote con un pa o que no contenga part culas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

-   Lana de acero.
-   Productos abrasivos o decapantes como  cidos fuertes (clorh drico y percl rico).
-   Bases fuertes (soda c ustica o amon aco).
-   Soluciones carbonatadas.
-    cido c trico.
-   Ceras, vaselina, lanolina o similar.
-   Disolventes con haloalcanos (hidrofluoro teres o disolventes clorados).
-   Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.