



AB K pfer

Innovando en cada paso

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES

Cuidado y mantenci n

Varilla en L Paredes

Modo de limpieza

Limpiar los perfiles de aluminio con un pa o suave peri dicamente. En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fr a y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, limpi lo con una soluci n al 5% de detergente o jab n neutro en agua clara y frote con un pa o que no contenga part culas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

-   Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
-    cido clorh drico o los productos de hierro en contacto prolongado.
-   Materiales que contengan cloruros.
-   Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
-   Limpiadores de acero com n para acero inoxidable.

