



Cuidado y mantenci n

Cubrejunta Hongo Acero Inoxidable

Modo de limpieza

- Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente despu s de su instalaci n para evitar que los restos de cemento/fragua o las part culas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosi n.
- Presta especial atenci n a zonas de dif cil acceso y aseg rate de eliminar todos los restos de polvo y dem s elementos.
- Para aplicaciones interiores, puedes usar agua con l quido lavavajillas, detergente o jab n l quido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.
- En los acabados de alto brillo se puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.
- Siempre que limpies el acero inoxidable, aseg rate de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empa e.

No recomendado el uso de:

- ✓ Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- ✓  cido clorh drico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- ✓ Materiales que contengan cloruros.
- ✓ Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- ✓ Limpiadores de acero com n.

